


MONROE



1	1	<u>Inscripteur</u>
2	RZ I-Vr c I	Remise à Zéro de l'Inscripteur et Verrou de colonne de l'Inscripteur
3	RZ c I	Remise à Zéro d'une colonne de l'Inscripteur
4	v I	virgule de l'Inscripteur
10	T	<u>Totalisateur</u>
11	RE T	Remise à Zéro du Totalisateur
12	Vr RE T, S.T	Verrou de Remise à Zéro du Totalisateur et Glissement du Totalisateur
20	Ct	<u>Compte-tours</u>
21	RE Ct	Remise à Zéro du Compte-tours
22	Vr RE Ct ←	Verrou de Remise à Zéro du Compte-tours
23	Iv Ct ±	Inverseur du Compte-tours
24	Sb Ct ↑	Débrayage du Compte-tours
30	Ch	<u>Chariot mobile</u>
31	i	index de position du Chariot mobile
32	Dp Ch ←	Déplacement du Chariot vers la gauche
33	Dp Ch →	Déplacement du Chariot vers la droite
34	Tb	Tabulation
40	A+	<u>Touche d'Addition</u>
41	C-	Touche de Soustraction
42	Rpt (A+C)	Répétition
43	N Rpt (A+C)	Non répétition } en Addition et Soustraction
50	Lx	<u>Multiplieur</u>
51	VP Lx	Visueur de Posé du Multiplieur
52	Lx ct ↓	Multiplieur constant
53	Lx > 0 ar	Multiplification positive après Remise à Zéro du Totalisateur et du Compte-tours
54	Lx ac > 0	Multiplification accumulative positive
55	Lx ac < 0	Multiplification accumulative négative
56	Vr I ap Lx ←	Verrou de l'Inscripteur après Multiplification
60	D:	<u>Division</u>
61	Lx D:	Arrêt de Division
62	I Tb Du	Inscription Tabulée du Dividende
63	Vr Iv Ct < 0 ↓	Verrou de l'Inverseur du Compte-tours pour quotient négatif
70	G Tr	Glossière du transfert
71	Sb Tr ←	Embrayage du transfert
72	Tr	Transfert
80	Lr eib	Arrêt lors d'emballement (après avoir débranché)
81	v	virgule