



L'addition d'un commutateur à 4 directions permet de donner à ces appareils 4 sensibilités différentes, sans avoir à toucher aux communications établies, et de réaliser ainsi certaines combinaisons intéressantes, comme par exemple : Voltmètres à 4 sensibilités, Volt-ampères, etc...



Boîtier avec socle et collerette.



Boîtier simple.

Les ampèremètres et voltmètres aperiodiques de 125 mm. entrent dans la composition des boîtes de contrôle industrielles.

AMPÈREMÈTRES

Ampèremètres à shunt intérieur

Gradué de	0 à	0,5 ampère.....	80.	»
»	0 à	1 »	80.	»
»	0 à	3 »	82.	»
»	0 à	5 »	85.	»
»	0 à	10 »	87.	»
»	0 à	15 »	90.	»
»	0 à	20 »	92.	»
»	0 à	25 »	95.	»

Ampèremètres à shunt indépendant

(Ces appareils se composent d'un shunt étaloné et d'un millivoltmètre de 50 millivolts).

Millivoltmètre de 50 milliv., seul (gradué directement en amp. ou en 100 divis.)..... 75. »

Shunts

Série A	Série B	Série C	Série D				
Ampères	Fr.	Ampères	Fr.	Ampères	Fr.	Ampères	Fr.
1	12	50	24	100	32	800	55
3	12	80	28	200	35	1000	60
5	12	100	32	300	38	1500	70
10	14	150	34	400	41	2000	85
15	16			500	45	3000	100
20	18						
30	20						
50	24						

VOLTMÈTRES

Gradué de	0 à	0,5 volt.....	75.	»
»	0 à	1 »	75.	»
»	0 à	3 »	75.	»
»	0 à	5 »	75.	»
»	0 à	10 »	75.	»
»	0 à	30 »	75.	»
»	0 à	50 »	80.	»
»	0 à	80 »	85.	»
»	0 à	100 »	90.	»
»	0 à	120 »	95.	»
»	0 à	150 »	100.	»
»	0 à	200 »	110.	»
»	0 à	250 »	115.	»
»	0 à	300 »	120.	»

Voltmètre à 4 sensibilités 3, 30, 150, 300 volts, avec commutateur..... 150 »

Réducteurs

Réducteur absorbant	100 volts.....	25.	»
»	» 200 »	35.	»
»	» 300 »	55.	»