

20. Spath travaillé d'après M. Bertrand	de 15 à	25 f.
Avec les appareils n ^{os} 19 et 20 on voit directement et simultanément la croix blanche et la croix noire du spath.		
21. Mica à un axe.....	de 5 à	10 f.
22. Tourmaline perpendiculaire.....	de 5 à	10 f.
23. Beryl	de 5 à	15 f.
24. Améthyste	de 5 à	15 f.
25. Diopside suivant un des axes.....	de 5 à	10 f.
26. Chromate de potasse suivant un des axes.	de 3 à	5 f.
27. Sucre suivant un des axes.....	de 2 à	3 f.
28. Talc id.	de 2 à	5 f.
29. Corindon	de 10 à	20 f.
30. Idocrase	de 5 à	15 f.
31. Apophyllite	de 5 à	10 f.
32. Brucite	de 3 à	5 f.
33. Iodure de Cadmium	de 3 à	5 f.
34. Pennine verte	de 2 à	5 f.
35. Phénakite	de 5 à	15 f.
36. Prussiate jaune de potasse	de 3 à	5 f.

1. Arragonite	de 5 à	15 f.
2. Baryte sulfatée	de 5 à	10 f.
3. Plomb carbonaté . <i>Fig. 7</i> suivant les axes.		
<i>Fig. 8.</i> perpendiculaire à un axe.....	de 5 à	25 f.
4. Borax	de 3 à	5 f.
5. Topaze blanche	de 5 à	15 f.
6. Topaze jaune	de 5 à	15 f.
7. Gypse	de 5 à	10 f.
8. Diopside suivant la ligne moyenne.....	de 5 à	15 f.
9. Diopside hémitrope	de 5 à	20 f.
10. Sucre suivant la ligne moyenne.....	de 5 à	6 f.
11. Feldspath à axes écartés.....	de 5 à	10 f.
12. Feldspath à axes rapprochés.....	de 5 à	10 f.
13. Sel de Seignette	de 6 à	8 f.
14. Cymophane	de 10 à	15 f.
15. Strontiane sulfatée	de 5 à	10 f.