



Sondes de mesure d'humidité (16)

Au chlorure de lithium
Précision : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ de la température de point de rosée
Utilisation de -20°C à $+130^{\circ}\text{C}$

Hygromètre électronique portatif

Hygronics (17)

Mesure de l'humidité relative :
de 15 à 100 % H.R.
Précision : $\pm 5\%$
Utilisation de 0 à $+40^{\circ}\text{C}$
Alimentation par piles

Hygromètre indicateur

NG 5380 (18)

Mesure directe de l'humidité relative :
de 0 à 100 % H.R.
Cadran $\varnothing$ 100 mm
Élément sensible : cheveux
Précision : $\pm 6\%$
Utilisation de -15°C à $+65^{\circ}\text{C}$

Hygromètre enregistreur monovoie

Panoramique NG 5483 (19)

Mesure de l'humidité relative ambiante sur diagramme équidistant :
de 0 à 100 % H.R.
Précision : $\pm 3\%$ d'humidité
Hauteur du diagramme : 80 mm
Mouvement d'horlogerie : 1 tour/24 heures ou 1 tour/7 jours en standard
Inscription continue par stylo à pointe fibre interchangeable

Psychromètre

NG 5303 (20)

Type à aspiration, ventilation à mouvement d'horlogerie
Mesure de l'humidité relative
Thermomètres :
de -5°C à $+40^{\circ}\text{C}$ (division $1/2^{\circ}\text{C}$) en standard
autres étendues de mesure sur demande
Précision : $\pm 2\%$ d'humidité relative
Fourni en coffret avec règle psychrométrique

Thermo-hygromètres enregistreurs 2 voies

Panoramique NG 5538 (21)

Mesure combinée température-humidité relative ambiante :
de 20 % à 100 % H.R.
Deux échelles en température :
 -20°C à $+40^{\circ}\text{C}$ ou -15°C à $+65^{\circ}\text{C}$
Précision : Humidité relative $\pm 3\%$ de l'humidité
Température : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Hauteur du diagramme : 60 mm température
55 mm humidité
Mouvement d'horlogerie : 1 tour/24 heures ou 1 tour/7 jours en standard
Inscription continue par stylo à pointe fibre interchangeable

Multi-panoramique NG 5755 (22)

Mesure combinée température - humidité relative ambiante
Modèle identique à NG 5538 avec :
— étendues de mesure :
de 0 à 100 % H.R. en température,
2 échelles :
— -15°C à $+40^{\circ}\text{C}$ en standard
ou — -15°C à $+65^{\circ}\text{C}$
— hauteur du diagramme : 2×80 mm

Utilisations principales :
mesure d'humidité d'air et de gaz dans les installations de séchage et d'aération, entrepôts, chambres froides, salles d'essais, cales de navires, distribution de gaz, etc...

Appareil léger, portatif, autonome
Livré en mallette.

Utilisation :
toute mesure d'humidité ambiante, en installation industrielle ainsi qu'en météorologie.

Utilisation universelle
Enregistrement en local
Autonome, portable
Panoramique : lisibilité totale du diagramme.

Utilisation :
Mesure précise de l'humidité de l'air, aussi bien pour installations climatiques qu'industrielles.
Instrument recommandé pour vérification des hygromètres et hygromètres enregistreurs

Utilisation universelle
Enregistrement en local
Autonome, portable
Panoramique : lisibilité totale du diagramme.

Utilisation :
météorologie ou industries exigeant un contrôle précis des conditions de température et d'humidité ambiante.