

MICRO-ORDINATEUR POWER MAC G4

FICHE N° 9336

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Apple Computer Inc.

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Saint-Martin d'Hères (Isère)

Modèle : M5183

Matériaux : Métal, Plastique, Verre, Composants électroniques

Description

Le Power Mac G4 AGP se présente en format vertical (classiquement appelé "tour"). Le coffret interne métallique est inclus dans une coque plastique transparente. Aux quatre angles, des arceaux plastiques transparents forment pieds et poignées, ce qui facilite le transport de ce lourd boîtier professionnel.

La face avant comporte en haut deux emplacements d'auxiliaires : l'un pour le lecteur graveur de disque, l'autre inoccupé. En dessous, on trouve le haut parleur, le poussoir de mise en marche et deux boutons discrets de maintenance.

À l'arrière, on trouve l'ensemble des raccordements :

- arrivée secteur et départ vers écran
- entrées/sorties standards : 2 prises Firewire, 2 prises USB, prise téléphone (modem), prise entrée et sortie audio
- cartes additionnelles : carte graphique avec sortie analogique et sortie numérique ; carte entrée-sortie avec 2 prises Firewire et 2 prises USB2; et 2 emplacements libres.

Sur le côté de la machine un anneau permet d'ouvrir le panneau latéral droit qui bascule et donne instantanément un accès complet à la carte mère et aux équipements internes.

Utilisation

Cette machine était essentiellement destinée à un public professionnel, ayant besoin d'une configuration puissante et évolutive.

C'est l'une des toutes premières à être équipée du processeur Power PC G4 (produit par IBM). C'est une révision majeure de la gamme Power Mac, avec une architecture différente, basée sur un nouveau bus, plus performant.


Elle reprend le coffret des Power Mac G3 "Blue and White" mais avec une livrée professionnelle "graphite". Cet exemplaire a été donné nu (sans écran, clavier ni souris), ses modules réassociés a posteriori (voir indices). L'arceau du pied arrière est abîmé, sans que cela mette en cause la stabilité de l'appareil. La machine a été réinitialisée avant don et ne contient que les logiciels standards, à l'exception d'un pilote de carte auxiliaire WiFi (non présente).














Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Micro-ordinateur Power Mac G4 (Apple Computer Inc.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27397>, consulté le 2026-07-26